


32990 - Kit Restaurador de Faros



INSTRUCCIONES DE USO

- Utilizar las lijas siempre con agua.
- Empezar a lijar con la hoja de lija más baja (800), uniformemente por la superficie del faro, insistiendo más donde más daño o velo tenga.
- Se trata de que el faro quede lijado todo por igual.
- Una vez lijado, lo haremos igual con el resto de lijas (1.000, 1.500 y 2.500 sucesivamente).
- Cuando más meticulado seamos en las lijas mejor quedará el faro.
- Como observarán a medida que van subiendo el número de las lijas, más claridad van consiguiendo en el faro.
- Por último y una vez seco el faro, pasaremos a darle el abrillantado final con el tubo de pulimento especial plásticos.
- Aplicando una ligera presión y teniendo un poco de paciencia verán como su faro empieza a recobrar ese brillo y aspecto de nuevo.
- Si observa defectos siempre puede dar algún paso atrás, repitiendo con las lijas, siempre en el orden establecido de menor número a mayor y terminando con el pulimento especial plásticos.

ANTES



DESPUÉS



Art. 32990 KIT RESTAURADOR DE FAROS



8 052194 1329902

